




WB5155 : フローメーターセット (スミチャージN40用)




WB5163 : 倍率シール (銀色)



WB5156 : フローメーター (スミチャージN40用)



WB5163 : 倍率シール (銀色)





スミチャージN40用部品図 (1/2ページ)


検図	担当	製図	設計年月日
	塩田	塩田	2019年12月20日

住化農業資材株式会社


WB5162 : N40用MCフランジセット



WB5167 : 吸引ホースセット40用



WB5164 : 吸引コック
(ワッシャー×1枚付)



WB5171 : ホースバンド(小)



WB5172 : 連結ホース(短)




スミチャージN40用部品図 (2 / 2 ページ)


検 図	担 当	製 図	設 計 年 月 日
	塩 田	塩 田	2019 年 12 月 20 日

住 化 農 業 資 材 株 式 会 社

WB5192 : MCフランジセット




WB5203 : オールク*




WB5183 : バルブヘッド

WB5197 : 吸引ホースセット50用



WB5195 : 吸引コック
(ワッシャー×2枚付)



WB5171 : ホースバンド(小)



WB5202 : 連結ホース(短)




スミチャージN50用部品図 (2/2ページ)

検 図	担 当	製 図	設 計 年 月 日
	塩 田	塩 田	2019年12月20日

住 化 農 業 資 材 株 式 会 社

WB5175 : フローメーターセット (スミチャージN50用)




WB5193 : 倍率シール (金色)

最大値 1000 10分 10分 10分	最大値 2000 10分 10分 10分	最大値 3000 10分 10分 10分	最大値 4000 10分 10分 10分	最大値 5000 10分 10分 10分	最大値 6000 10分 10分 10分	最大値 7000 10分 10分 10分	最大値 8000 10分 10分 10分	最大値 9000 10分 10分 10分	最大値 10000 10分 10分 10分
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000

流入倍率表
（注）計測範囲は最大値の範囲内です。

WB5186 : フローメーター (スミチャージN50用)



スミチャージN50用部品図 (1/2ページ)

検 図	担 当	製 図	設 計 年 月 日
	塩 田	塩 田	2019年12月20日

住化農業資材株式会社